Codice Fiscale: 00255210817

COMUNE DI PACECO

91027 PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio Manutenzioni - Settore V

Prot. n°16498
Settore V° Servizio 2°
Risposta a nota n°5886/E2
del 11/09/2017

Paceco, li 13/09/2017

ALL' **Istituto Autonomo Comprensivo**
Scuola Media Eugenio Pacelli
Via Nausica n°38
91027 Paceco (TP)
Pec: tpic83300l@pec.istruzione.it

e p.c. AL **Responsabile Del Settore VI**
Dott. Isidoro Stellino
SEDE

AL **Signor SINDACO**
SEDE

ALL'**Assessore alla P.I.**
SEDE

OGGETTO: Scuola Primaria "Giovanni XXIII" - Segnalazione infiltrazioni.

Facendo seguito alla Vs. comunicazione di cui in oggetto, si porta a conoscenza della S.V. che in data 11 u.s. lo scrivente ufficio ha provveduto ad eseguire degli interventi funzionali alla eliminazione delle problematiche che hanno causato l'infiltrazione delle acque di pioggia all'interno del plesso scolastico ovvero la ditta incaricata ha proceduto alla rimozione dei volatili che durante le precipitazioni notturne si sono incastrati nei pluviali e che hanno causato l'ostruzione degli stessi.

Si coglie l'occasione per portare a conoscenza della S.V. che in data odierna si provvederà a ricollocare i pannelli in fibra minerale del controsoffitto che sono stati danneggiati ed a sostituire quelli non più idonei al loro scopo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rassicura la S.V. che l'infiltrazione di acqua piovana non ha causato danni al plesso scolastico, se non la caduta di pannelli in fibra minerale che hanno assolto alla loro funzione.

Infatti, tali pannelli, in caso di infiltrazione di acqua, si inzuppano e cadono sotto forma di poltiglia senza comportare rischi o pericoli.

Pertanto, possono essere riutilizzate le aule sgomberate ed il corridoio che le collega.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Istruttore Tecnico
Geom. Gaspare Carnigliaro

Visto: Il Responsabile del Settore V
Ing. Giuseppe Asaro

COMUNE DI PACECO
UFFICIO TECNICO